



fck (kgf/cm ²)	Ecs (kgf/cm ²)
250	238000

02	JANEIRO/2017	Atendimento à NBR 9050/2015; Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta-P44; Acrescimento das duchas e escaninhos pré-eletricidade. Retirada da chapa de aço abaixo da platibanda
01	AGOSTO/2016	Alteração paredes - shift para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda; Correção: Blocos: B34, B36; Sapatas: S34, S36; Pilares: P33, P45, P57; Vigas nível 310, V22, V56, V75; Supressão: Viga nível 310: V72.
Nº	DATA	DESCRIÇÃO
CONTROLE DE REVISÕES		

C:\Users\x\OneDrive\6 ITINGA\Creche São Joao\PROJETOS\ESTRUTURAL\02TIPO2-SCF-PLB-N000-06_R02.dwg, 08/01/2025 14:56:06, AutoCAD PDF (General Documentation).pc3